

**WIELKOPOLSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO**

Poznań, dnia 28. 04. 2015  
- mail -

znak sprawy **WIT.770.5.2015.MS**

**tomasz.hejna@gmail.com**

W odpowiedzi na pismo, z dnia 9 marca 2015 r. (zarejestrowane pod l.dz. 1506/15), dotyczące „*osypywania się nasypu kolejowego ul. Grudzieniec*”, uprzejmie informuję, że w tej sprawie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające.

W trakcie tego postępowania w dniu 9 kwietnia 2015 r. przeprowadzono kontrolę utrzymania obiektu budowlanego pn. „*Podtorze linii kolejowej nr 351 (wykonane jako nasyp) na odcinku od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Niestachowskiej w Poznaniu*” (tj.: od km ok. 2+200 do km ok. 3+100 wg km linii kolejowej nr 351) i ustalono co następuje.

1. Zarządca przedmiotowego obiektu budowlanego dokonuje okresowych kontroli jego stanu technicznego.
2. Kontrole dokonywane są przez osobę do tego uprawnioną.
3. Ostatniej kontroli dokonano w dniu 29 października 2014 r. nie stwierdzając nieprawidłowości w jego stanie technicznym (w tym stan techniczny poszczególnych elementów nawierzchni oceniono jako dostateczny).
4. Również w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono oznak naruszenia stateczności skarp podtorza lub występowania zjawiska przemieszczania się (grawitacyjnych ruchów masowych) ziemi na skarpach, w tym osuwisk (za wyjątkiem niezagrażającego bezpieczeństwu, lokalnie występującego zjawiska zmycia gruntu skarp).

Jednocześnie zarządca obiektu oświadczył, iż:

1. Od roku 2000 podczas dokonywania okresowych sprawdzeń jak i dokonywanych pomiarów torów w planie i w profilu nie stwierdzono deformacji torów, które mogłyby wskazywać na odkształcenia podtorza.
2. W zakresie kontrolowanego odcinka podczas dokonywania przeglądów okresowych nie stwierdzono deformacji podtorza i nie założono „karty ewidencyjnej słabego miejsca w podtorzu” (wymóg określony w instrukcji Id-3).

Wobec dokonanych ustaleń w chwili obecnej brak jest podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Otrzymują:

1. HEJNA TOMASZ
2. WINB A/A



Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego  
Inspektora Nadzoru Budowlanego  
*Tomasz Buczkowski*  
mgr inż. Tomasz Buczkowski  
z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego  
Inspektora Nadzoru Budowlanego